


# Карбидо-кремниевые подставки

Silicon Carbide Line

## Цилиндрические подставки S Cylindrical Stands



### Подставка Stands

Corona поставяет подставки двух форм: конической и цилиндрической. Оба могут использоваться в печах любого типа. Картонное кольцо, подходящее для установки тиглей / подставок, поставляется вместе со всеми подставками Corona.


Corona supplies stands in two different shapes: conical and cylindrical. Both can be used in any type of furnace. A cardboard ring, appropriate for setting up crucibles/stands, is supplied together with all Corona stands.


### Рекомендации Recommendation

Для наклонных печей картонное кольцо следует снять. Верхний диаметр подставки должен быть больше или равен внешнему диаметру дна тигля, но не меньше.

For tilting furnaces, the cardboard ring should be removed. The upper diameter of the stand should be larger than or equal to the external diameter of the crucible bottom, but never smaller.


## Конические подставки S Conical Stands



	A (mm)	ØB (mm)	МОДЕЛЬ/MODEL
S 1	70	235	*
S 2	70	250	*
S 3	70	300	*
S 4	70	320	*
S 5	100	240	*
S 6	100	250	*
S 7	100	295	*
S 8	100	315	*
S 9	150	240	*/**
S 10	150	250	*/**
S 11	150	295	*/**
S 12	150	315	*/**
S 13	200	240	*/**
S 14	200	250	*/**
S 15	200	295	*/**
S 16	200	315	*/**
S 21	90	370	*
S 22	70	430	*
S 23	100	440	*
S 24	60	370	*
S 25	60	320	*
S 26	150	370	*
S 27	50	370	*
S 28	100	370	*
S 29	200	370	*/**
S 30	50	430	*
S 31	100	430	*
S 33	50	440	*
S 35	200	440	*/**
S 36	40	300	*
S 47	120	440	*

\*\* С полостью / with cavity

\* Сплошной / Solid

	A (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	МОДЕЛЬ / MODEL
S 17	150	375	320	*/**
S 18	220	375	290	*/**
S 19	170	440	370	*/**
S 20	260	440	330	*/**
S 54	130	360	300	*

\*\* С полостью / with cavity

\* Сплошной / Solid